

Lagernummer:

**W630886**

# Pris saknas

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Kombinerat Instrument

Lagernummer: W630886	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nykod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: -
Anmärkning: Testad OK			

### Fordon - Dacia Duster

Chassinummer: UU1HSDCZ547999565	Modellår: 2013	Mil: 8.490	Bränsle: Etanol, E85
Färg: GRÅ	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 5vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.6i/K4M696	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201210	Registreringsdatum: 2012-11-06
Anmärkning: 1.6I E85 CROSSOVER 2WD 105HK 1.6I/K4M696 5VXL 5DR S			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W630886.html>