

Lagernummer:

W635687

Pris saknas

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källenä 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: W635687	Position: -	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nykod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: -
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - Volvo C30

Chassinummer: YV1MK84E1B2222551	Modellår: 2011	Mil: 15.170	Bränsle: Diesel
Färg: RÖD	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 6vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.6D/D4162T	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201006	Registreringsdatum: 2010-06-22
Anmärkning: 1.6D D2 SPORTCOUPE 114HK 1.6D/D4162T 6VXL 3DR CC DI			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W635687.html>