

Lagernummer:

**W635896**

# Pris saknas

Frakt / Leveranstid:

- / -

## Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Bakruta

Lagernummer: <b>W635896</b>	Position:	Kvalitet: <b>A</b>	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: -
Anmärkning: -			

### Fordon - Volvo C30

Chassinummer: <b>YV1MK84E1B2222551</b>	Modellår: <b>2011</b>	Mil: <b>15.170</b>	Bränsle: <b>Diesel</b>
Färg: <b>RÖD</b>	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: <b>6vxl</b>	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: <b>1.6D/D4162T</b>	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: <b>201006</b>	Registreringsdatum: <b>20100622</b>
Anmärkning: <b>1.6D D2 SPORTCOUPE 114HK 1.6D/D4162T 6VXL 3DR CC DI</b>			

Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W635896.html>