

Lagernummer:

**W636365**

**100 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)




### Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: W636365	Position: -	Kvalitet: A -	Passar fr./till årsm. -
Nykod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: -
Anmärkning: Testad OK!			

### Fordon - Seat Arona

Chassinummer: VSSZZKJZLR202776	Modellår: 2020	Mil: -	Bränsle: -
Färg: VIT	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 5vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.0TGI/DBYA	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 202007	Registreringsdatum: 2020-08-24
Anmärkning: 1.0TGI CROSSOVER 90HK 1.0TGI/DBYA 5VXL CC CNG			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W636365.html>