

Lagernummer:

**W636746**

**100 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 70 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB

Källnäs 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Spolarpump Baklucka

Lagernummer: W636746	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nykod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 67127199567	Originalnr: -
Anmärkning: Testad Ok			

### Fordon - BMW 1-Series

Chassinummer: WBAUD71050P443147	Modellår: 2011	Mil: 14.000	Bränsle: Diesel
Färg: SVART	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 6vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 2.0D//N47D20C	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201010	Registreringsdatum: 2010-10-19
Anmärkning: 118 2.0D CC 143HK 2.0D//N47D20C 6VXL 5DR CC DIESEL			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W636746.html>