

Lagernummer:

**W33191**

**300 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 180 SEK / 1-3 dagar

## Strängnäs Bilskrot AB

Malmbyvägen 7

64547 Strängnäs

Tel: 0152-25500

Fax:

strangnasbilskrot.se



### Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: <b>W33191</b>	Position:	Kvalitet: <b>A</b>	Passar fr./till årsm. <b>-</b>
Nyckod:	Tillverkare: <b>-</b>	Tillverkarkod: <b>-</b>	Originalnr: <b>66 20 9 261 607</b>
Anmärkning: <b>-</b>			

### Fordon - BMW 1-Series

Chassinummer: <b>WBA1C11020E879968</b>	Modellår: <b>2013</b>	Mil: <b>17.196</b>	Bränsle: <b>Diesel</b>
Färg: <b>ALPINWEISS 3</b>	Färgkod: <b>300</b>	Inredning: <b>STOFF TRACK/ANTHRAZIT/AKZENT R</b>	Inredningskod: <b>BEL2</b>
Växellåda: <b>M, GS6-17DGTBF2</b>	Växellådsnummer: <b>23 00 8 610 983</b>	Utväxling: <b>-</b>	Gruppkod: <b>-</b>
Motor: <b>N47-D20C</b>	Motorkod: <b>11002220831</b>	Tillverkningsdatum: <b>201302</b>	Registreringsdatum: <b>2013-04-09</b>
Anmärkning: <b>BMW 1K4 118D N47-D20C M, GS6-17DGTBF2 5DR HB DIESEL</b>			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/439-W33191.html>