

Lagernummer:

W33192

300 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 180 SEK / 1-3 dagar

Strängnäs Bilskrot AB

Malmbyvägen 7

64547 Strängnäs

Tel: 0152-25500

Fax:

strangnasbilskrot.se



Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: W33192	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod:	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 66 20 9 261 607
Anmärkning: -			

Fordon - BMW 1-Series

Chassinummer: WBA1C11020E879968	Modellår: 2013	Mil: 17.196	Bränsle: Diesel
Färg: ALPINWEISS 3	Färgkod: 300	Inredning: STOFF TRACK/ANTHRAZIT/AKZENT R	Inredningskod: BEL2
Växellåda: M, GS6-17DGTBF2	Växellådsnummer: 23 00 8 610 983	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: N47-D20C	Motorkod: 11002220831	Tillverkningsdatum: 201302	Registreringsdatum: 2013-04-09
Anmärkning: BMW 1K4 118D N47-D20C M, GS6-17DGTBF2 5DR HB DIESEL			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/439-W33192.html>