

Lagernummer:

W639711

1.000 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 1.000 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Baklucka CC / Kombi-Sedan

Lagernummer: W639711	Position:	Kvalitet: A* Lacksläpp	Passar fr./till årsm. -
Nykod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 41627133898
Anmärkning: Lacksläpp, se bild			

Fordon - BMW 1-Series

Chassinummer: WBAUD71050P443147	Modellår: 2011	Mil: 14.000	Bränsle: Diesel
Färg: SVART	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 6vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 2.0D//N47D20C	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201010	Registreringsdatum: 2010-10-19
Anmärkning: 118 2.0D CC 143HK 2.0D//N47D20C 6VXL 5DR CC DIESEL			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W639711.html>