

Lagernummer:

W640736

400 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källnäs 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: W640736	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 0904130653	Originalnr: -
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - VW Transporter/Caravelle

Chassinummer: WV2ZZZ7HZDH123788	Modellår: 2013	Mil: 11.307	Bränsle: Bensin
Färg: SILVER	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 5vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 2.0i/AXA	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201304	Registreringsdatum: 2013-05-08
Anmärkning: 2.0I SKÅP 95HK 2.0I/AXA 5VXL ODR SKP BENSIN			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W640736.html>