

Lagernummer:

**W23451**

**250 SEK**

Frakt / Leveranstid:

- / 1-3 dagar

## Skellefteå Bildmontering AB

Innervik 17

93191 Skellefteå

Tel: 0910-86122

Fax:

[www.skellefteabildmontering.se](http://www.skellefteabildmontering.se)



### Del - Airbag Krocksensor

Lagernummer: <b>W23451</b>	Position:	Kvalitet: <b>A</b>	Passar fr./till årsm. <b>-</b>
Nykod: <b>-</b>	Tillverkare: <b>-</b>	Tillverkarkod: <b>-</b>	Originalnr: <b>8K0 959 651</b>
Anmärkning: <b>FRONT, LIKSIDIG</b>			

### Fordon - Audi A4, S4

Chassinummer: <b>WAUZZZ8K8BA162086</b>	Modellår: <b>2011</b>	Mil: <b>14.423</b>	Bränsle: <b>-</b>
Färg: <b>SILVER</b>	Färgkod: <b>P5 / X7W</b>	Inredning: <b>SVART TYG</b>	Inredningskod: <b>N2E</b>
Växellåda: <b>6 VXL MANUELL</b>	Växellådsnummer: <b>LRV</b>	Utväxling: <b>-</b>	Gruppkod: <b>-</b>
Motor: <b>-</b>	Motorkod: <b>CAHA</b>	Tillverkningsdatum: <b>-</b>	Registreringsdatum: <b>2011-05-25</b>
Anmärkning: <b>AUDI A4 2.0TDI QUATTRO 6 VXL MANUELL CBI</b>			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/153-W23451.html>