

Lagernummer:

W650172

375 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB


Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Torkarmotor Baklucka

Lagernummer: W650172	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: -
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - Hyundai i20

Chassinummer: NLHBB51RABZ037862	Modellår: 2011	Mil: 20.515	Bränsle: Diesel
Färg: SILVER	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 6vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.4CRDi/D4FC	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201101	Registreringsdatum: 2011-03-01
Anmärkning: 1.4CRDI CC 90HK 1.4CRDI/D4FC 6VXL 5DR CC DIESEL			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W650172.html>