

Lagernummer:

W39738

250 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 130 SEK / 1-3 dagar

H&K Bildmontering AB

Nykyrka Industriområde

59197 Motala

Tel: 0141-219822

Fax:

www.hk-bildmontering.com





Del - Gummilist Bakruta

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| Lagernummer: W39738 | Position: | Kvalitet: A | Passar fr./till årsm. - |
| Nykod: - | Tillverkare: - | Tillverkarkod: - | Originalnr: - |
| Anmärkning: - | | | |

Fordon - Hyundai Santa Fe

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Chassinummer: KMHSC81BP6U065672 | Modellår: 2006 | Mil: 15.556 | Bränsle: Bensin |
| Färg: SILVER | Färgkod: - | Inredning: TYG | Inredningskod: - |
| Växellåda: 5VXL | Växellådsnummer: C07 | Utväxling: - | Gruppkod: - |
| Motor: 2.4 4WD | Motorkod: G4JS-G | Tillverkningsdatum: - | Registreringsdatum: - |
| Anmärkning: HYUNDAI SANTA FE I 2.4 | | | |



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/195-W39738.html>