

Lagernummer:

W502271

2.495 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 1.695 SEK / 1-3 dagar

Begagnade Bildelar i Linköping AB / Norrköping

Ensbövägen 5

58254 Linköping

Tel: 013-100110

Fax:

www.begbildelar.com



Del - Baklucka CC / Kombi-Sedan

Lagernummer: W502271	Position:	Kvalitet: A* -ROST KRING SKYLTBEL	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 41 62 7 139 735
Anmärkning: INKL GLAS			

Fordon - Mini One/Cooper R50/53

Chassinummer: -	Modellår: 2006	Mil: -	Bränsle: -
Färg: -	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: -	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: -	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: -	Registreringsdatum: -
Anmärkning: -			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/131-W502271.html>