

Lagernummer:

**W815089**

**875 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 150 SEK / 1-3 dagar

## Borås Bildmontering AB

Handvävargatan 2

50730 Brämhult

Tel: 033-230050

Fax:

[www.borasbildmontering.se](http://www.borasbildmontering.se)



### Del - Bakljus Baklucka

Lagernummer: <b>W815089</b>	Position: <b>Vänster bak</b>	Kvalitet: <b>A</b>	Passar fr./till årsm. <b>-</b>
Nyckod: <b>-</b>	Tillverkare: <b>-</b>	Tillverkarkod: <b>-</b>	Originalnr: <b>GET5513G0</b>
Anmärkning: <b>-</b>			

### Fordon - Mazda 6

Chassinummer: <b>JMZGHA9A601483603</b>	Modellår: <b>2012</b>	Mil: <b>20.841</b>	Bränsle: <b>Diesel</b>
Färg: <b>Svart</b>	Färgkod: <b>-</b>	Inredning: <b>-</b>	Inredningskod: <b>-</b>
Växellåda: <b>Manuell</b>	Växellådsnummer: <b>M</b>	Utväxling: <b>-</b>	Gruppkod: <b>-</b>
Motor: <b>2183</b>	Motorkod: <b>R2</b>	Tillverkningsdatum: <b>201107</b>	Registreringsdatum: <b>20110903</b>
Anmärkning: <b>MAZDA 6 2,2 MCR-CD R2 MANUELL 5DR KOMBI DIESEL</b>			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/133-W815089.html>