

Lagernummer:

W623869

225 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 75 SEK / 1-3 dagar

Svensk Bilåtervinning AB

Industrivägen 8

71531 Odensbacken

Tel: 019-450690

Fax: 019-450692

www.svenskbilatervinning.se




Del - Spolarpump Baklucka

Lagernummer: W623869	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod:	Tillverkare: CONTINENTAL	Tillverkarkod: 91724700	Originalnr: 67128362154
Anmärkning: TESTAD OK, 2 STIFT			

Fordon - BMW X3

Chassinummer: WBAWZ5109H0U73254	Modellår: 2017	Mil: 16.510	Bränsle: Diesel
Färg: MINERALVIT MET	Färgkod: A96	Inredning: SVART	Inredningskod: FHAT
Växellåda: AUT (8 STEG)	Växellådsnummer: GA8HP45Z (24008486836)	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 2,0D (140KW)	Motorkod: B47D20 (11002473150)	Tillverkningsdatum: 201609	Registreringsdatum: 20170323
Anmärkning: 5DSUV 2,0D AUT 4WD ABSBXC			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/170-W623869.html>